

CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia di Barletta-Andria-Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 426 /2013

4° SETTORE: Lavori Pubblici – Manutenzione – Ambiente – Protezione Civile

DETERMINAZIONE n. 162 del 12 APR. 2013

OGGETTO: Ascensore installato presso l'edificio scolastico "Giovanni Paolo II". Intervento di manutenzione.

IL DIRIGENTE

Adotta la seguente determinazione.
Richiamata la retroestesa proposta pari data ed oggetto della presente


DETERMINA

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE.

Copia della stessa, ad avvenuta pubblicazione, deve essere trasmessa:

- Segreteria Generale
- Segretario Generale
- Responsabile Servizio Finanziario
- Settore LL.PP.- Manutenzione
-
-

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Ing. Sabino GERMINARIO



VISTO: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA.

12 APR. 2013

UFFICIO RAGIONERIA

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE
-Dott. Giuseppe DI BIASE-




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione è pubblicata all'albo Pretorio on line del Comune di Canosa di Puglia per quindici giorni consecutivi dal 23 APR. 2013 al 7 MAG. 2013 al n. 594

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Donato Fasanelli



MP 268/2013

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia di Barletta-Andria-Trani
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Ascensore installato presso l'edificio scolastico "Giovanni Paolo II". Intervento di manutenzione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Propone l'adozione della seguente determinazione dirigenziale:

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO**
PREMESSO CHE:

- la Lift 2000 Srl esegue la manutenzione programmata dell'ascensore installato presso l'edificio scolastico "Papa Giovanni Paolo II";
 - con nota del 05/04/2013 (prot. 10578) la Lift 2000 ha comunicato l'avvenuta avaria dell'ascensore, evidenziando la necessità di procedere alla sostituzione dell'interruttore trifase magnetotermico differenziale;
 - con la stessa nota, la Lift 2000 ha preventivato una spesa di € 240,00, oltre IVA, per il ripristino della funzionalità dell'impianto;
 - in data 11/04/2013, a seguito colloquio telefonico con il sig. Lorenzo Capo, titolare della Lift 2000, il costo dell'intervento veniva concordato in € 180,00, oltre IVA;
- Ritenuto** di dover provvedere al ripristino della funzionalità dell'ascensore;
Vista la Deliberazione di G.C. n.01 del 08/01/2013;
Visto il D.Lgs.267/2000;

D E T E R M I N A

- per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono interamente riportate, di dare atto che l'ascensore installato presso l'edificio scolastico "Papa Giovanni Paolo II" necessita di interventi di manutenzione;
- di affidare alla Lift 2000, affidataria della manutenzione programmata dello stesso impianto, l'esecuzione di quanto necessario per il ripristino della sua funzionalità;
- di assumere, con imputazione al cap. 224 del P.E.G.2013, la spesa di € 217,80 occorrente per fronteggiare il presente provvedimento;
- di dare atto che al pagamento di quanto dovuto alla Lift 2000 Srl si provvederà, facendo riferimento al presente provvedimento, previa presentazione di apposita e regolare fattura vistata dal Dirigente di questo Settore per l'avvenuta prestazione.

Canosa,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO